



## COMPTE-RENDU

### CQ5 Chassollière / Le Chevalon / Plaine

13 septembre 2024 – 18:30

Déambulation

**Présents pour la Ville :** M. Jean-Claude **DELESTRE** (Élu référent CQ5 - 7<sup>e</sup> adjoint Sport) M. Charly **PÈTRE** (Élu - 8<sup>e</sup> adjoint vie des quartiers) - M. Jean-François **CAYOT** (Chargé de mission Comités de quartier).

#### **Habitants présents :**

M. Mme Jean-Yves & Gaëlle **DANCKAERT** – M. Adrien **GOURDOL** (Référent CQ) – Mme Pascale **LATHOUD** – Mme Véronique **LIS** - M. Paul **MAGNIN** – Mme Danielle **MAGNIN** – Mme Catherine **SEGOND** – Mme Elodie **SEGUR** – M. Henry **THOMANN**.

---

#### **Sujets abordés lors de la réunion du Comité de quartier Chassollière / Le Chevalon / Plaine.**

##### ➤ **Le Chevalon**

###### • **Place de l'église**

✓ Signalétique Toilettes manquante

**Une signalétique additionnelle sera apposée sur la façade, à droite et dans la partie supérieure de l'affichage existant, afin de compléter l'information relative aux places réservées aux personnes à mobilité réduite.**

✓ Mur à côté de l'église

Une maison est en cours de construction au ras du mur, le long de la rue Hector Berlioz. Le mur en pierre semble se bomber.

**La Mairie a contacté le promoteur du chantier afin de l'alerter sur ce constat fait par certains riverains. Les mesures effectuées ne révèlent pas de danger particulier en l'état.**

✓ Entretien du forsythia

Demande d'élagage du forsythia sous l'église, car il cache les panneaux et déborde sur la rue Hector Berlioz. **Les travaux ont été effectués.**

###### • **Cimetière du Chevalon.**

✓ Garde corps de la rampe d'accès

Le garde-corps situé à l'entrée du cimetière est incomplet sur toute la longueur de la rampe, laissant apparaître des zones de chute potentiellement dangereuses.

**Une étude va être menée afin d'évaluer les coûts liés à la résolution de ce problème. Un chiffrage précis sera établi et présenté dans le cadre de l'élaboration du budget 2025.**

###### • **Signalétique**

✓ Rue du Peuil (267-271)

**Le panneau de gabarit de largeur 8 mètres, initialement mal placé sur la rue du Peuil, a été repositionné avec précision au niveau de l'église, comme demandé lors de la déambulation.**


✓ Chemin des Carrières

Les livreurs sont souvent bloqués dans la rue. **Une signalisation destinée à résoudre ce problème sera mise en place.**

###### • **Rue Hector Berlioz**

✓ Etat de la rue

Une section de la rue Hector Berlioz, située après le chemin des Carrières, présente une dégradation de la chaussée se manifestant par un manque de revêtement bitumineux sur une certaine longueur.



## COMPTE-RENDU

### CQ5 Chassolère / Le Chevalon / Plaine

13 septembre 2024 – 18:30

Déambulation

Les services techniques procéderont à une inspection de la portion de chaussée dégradée de la rue.  
En cas de nécessité, une intervention sera programmée pour remise en état.

✓Présence d'espèce invasive

Des plantes invasives ou envahissantes se trouveraient sur le terrain de Beaugard.

**Les services des espaces verts examineront la situation sur le terrain afin d'identifier d'éventuelles espèces végétales classées invasives ou envahissantes.**

• **Point d'apport volontaire du Chevalon**

Le projet d'aménagement de points d'apport volontaire au Chevalon a été finalement abandonné après les études menées à leur terme.

**Le service Gestion des déchets du Pays Voironnais a donc informé la Ville qu'il n'y aura pas de suite à ce projet.**

• **Raccordement fibre optique (M. Dankaert)**

Il semble qu'il n'y ait pas d'informations disponibles sur le site de l'ARCEP. Les habitations ne sont pas déclarées comme éligibles et ne figurent même pas en cours de déploiement.

**La Ville reprend contact avec Isère Fibre pour essayer de comprendre une telle situation.**

Ci-dessous, vous trouverez l'animateur référent du CQ5 Chassolère / Le Chevalon / Plaine.

M. Adrien **GOURDOL**

agourdol@hotmail.fr